

Link do produktu: <https://printland.pl/as-lb321y-yellow-toner-asarto-zamiennik-brother-tn-321y-do-drukarki-brother-dcp-l8400-dcp-l8450-hl-8250-hl-8350-mfc-l8600-mfc-l8650-p-10294.html>



AS-LB321Y YELLOW toner Asarto zamiennik Brother TN-321Y do drukarki Brother DCP-L8400, DCP-L8450, HL-8250, HL-8350, MFC-L8600, MFC-L8650

Cena	146,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LB321Y
Kod producenta	AS-LB321Y
Kod EAN	5901741413270
Producent	ASARTO

Opis produktu

AS-LB321Y YELLOW toner Asarto zamiennik Brother TN-321Y

Do drukarek:

Brother DCP-L8400CDN, Brother DCP-L8450CDW, Brother HL-L8250CDN, Brother HL-L8350CDW, Brother HL-L8350CDWT, Brother HL-L8350, Brother MFC-L8600CDW, Brother MFC-L8650CDW

Wydajność: 1 500 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor