

Link do produktu: <https://printland.pl/zamiennik-hp-cb436a-toner-asarto-do-hp-lj-p1505-m1120mfp-1120nmfp-1522mfp-p-95.html>



Zamiennik HP CB436A Toner Asarto do HP LJ P1505, M1120MFP, 1120nMFP, 1522MFP

Cena	81,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LH436AN
Kod producenta	AS-LH436AN
Kod EAN	5901741400294
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto toner do HP 36A - LJM1120MFP, 1120nMFP, 1522MFP, MFP, 1505, 15 black

Do drukarek:

HP LaserJet M1120 MFP (CB537A), HP LaserJet M1120n MFP (CC459A),
HP LaserJet M1522n MFP (CC372A), HP LaserJet M1522nf MFP (CB534A)
HP LaserJet P1505 (CB412A), HP LaserJet P1505n (CB413A)

HP M1120 mfp, HP M1120n mfp, HP M1522n mfp, HP M1522nf mfp, HP P1505, HP P1505n

Wydajność: 2000 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane

bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor