

Link do produktu: <https://printland.pl/zgodny-z-tn2010-brother-zamiennik-asarto-toner-do-brother-tn2010-hl-2130-2135-black-p-12.html>



Zgodny z TN2010 Brother zamiennik Asarto toner do Brother TN2010 - HL 2130, 2135 - BLACK

Cena	101,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LB2010N
Kod producenta	AS-LB2010N
Kod EAN	5901741404384
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto toner do Brother TN2010 - HL 2130, 2135 - black

Do drukarek:

Brother HL-2130, Brother HL-2135W, Brother DCP-7055, Brother DCP-7055W, Brother DCP-7057E

Brother HL2130, Brother HL2135W, Brother DCP7055, Brother DCP7055W, Brother DCP7057E

Brother HL 2130, Brother HL 2135W, Brother DCP 7055, Brother DCP 7055W, Brother DCP 7057E

Wydajność: 1500 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIAŁ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor