

Link do produktu: <https://printland.pl/as-ll540c-cyan-toner-asarto-zamiennik-lexmark-c540h1cg-do-drukarki-lexmark-c540-c540n-c543-c543dn-c544-c544dn-c544dtn-c544dw-c544n-c546-p-8083.html>



AS-LL540C CYAN toner Asarto zamiennik Lexmark C540H1CG do drukarki Lexmark C540, C540n, C543, C543dn, C544, C544dn, C544dtn, C544dw, C544n, C546

Cena	448,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LL540C
Kod producenta	AS-LL540C
Kod EAN	5901741411313
Producent	ASARTO

Opis produktu

AS-LL540C CYAN toner Asarto zamiennik Lexmark C540H1CG

Do drukarek:

Lexmark C540, C540n, C543, C543dn, C544, C544dn, C544dtn, C544dw, C544n, C546dtn Lexmark X543, X543dn, X544dw, X544n, X546dtn, X548de, X548dte

Wydajność: 2 000 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor