

Link do produktu: <https://printland.pl/as-ll7462n-black-toner-asarto-zamiennik-lexmark-12a7462-do-drukarki-lexmark-t630-t630-ve-t630dn-t630n-t630n-ve-lexmark-t632-t632dtn-t632d-p-10396.html>



AS-LL7462N BLACK toner Asarto zamiennik Lexmark 12A7462 do drukarki Lexmark T630, T630 VE, T630dn, T630n, T630n VE Lexmark T632, T632dtn, T632d

Cena	542,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LL7462N
Kod producenta	AS-LL7462N
Kod EAN	5901741413294
Producent	ASARTO

Opis produktu

AS-LL7462N BLACK toner Asarto zamiennik Lexmark 12A7462

Do drukarek:

Lexmark T630, T630 VE, T630dn, T630n, T630n VE; Lexmark T632, T632dtn, T632dtnf, T632n, T632tn; Lexmark T634, T634dn, T634dtn, T634dtnf, T634tn; Lexmark X630, C632, X632e, X632s, X634dte, X634e;

Wydajność: 21 000 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor