

Link do produktu: <https://printland.pl/lc900y-brother-zamiennik-asarto-tusz-do-brother-lc-900y-dcp110c-dcp115c-dcp120c-dcp310cn-yellow-p-217.html>



LC900Y Brother zamiennik Asarto tusz do Brother LC 900Y, DCP110C, DCP115C, DCP120C, DCP310CN- YELLOW

Cena	23,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-B900Y
Kod producenta	AS-B900Y
Kod EAN	5901741403158
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto tusz do Brother LC900Y , DCP110C, DCP115C, DCP120C, DCP310CN, DCP I yellow

Do drukarek Brother:

DCP-110C, DCP-115C, DCP-117C, DCP-120C, DCP-310CN, DCP-315CN, DCP-340CW, FAX-1835C, FAX-1840C, FAX-1940CN, FAX-2440C, MFC-210C, MFC-215C, MFC-410CN, MFC-425CN, MFC-3240C, MFC-3340C, MFC-5440CN, MFC-5460CN, MFC-5840CN, MFC-620C

DCP110C, DCP115C, DCP117C, DCP120C, DCP310CN, DCP315CN, DCP340CW, FAX1835C, FAX1840C, FAX1940CN, FAX2440C, MFC210C, MFC215C, MFC410CN, MFC425CN, MFC3240C, MFC3340C, MFC5440CN, MFC5460CN, MFC5840CN, MFC620C

DCP 110C, DCP 115C, DCP 117C, DCP 120C, DCP 310CN, DCP 315CN, DCP 340CW, FAX 1835C, FAX 1840C, FAX 1940CN, FAX 2440C, MFC 210C, MFC 215C, MFC 410CN, MFC 425CN, MFC 3240C, MFC 3340C, MFC 5440CN, MFC 5460CN, MFC 5840CN, MFC 620C

Wydajność: 765 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,

- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor