

TN1030 zamiennik TF1 toner Brother TN1030
do Brother HL-1110, Brother HL-1112, Brother
DCP-1510, Brother DCP-1512, Brother
MFC-1810 - zamiennik Brothe

Cena	87,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki!
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	B-1030
Kod producenta	B-1030
Producent	TF1

Opis produktu

Toner marki TF1 zamiennik Brother TN1030, TN-1030

do druku:

Brother HL-1110E, Brother HL-1112E, Brother DCP-1510E, Brother DCP-1512E, Brother MFC-1810E

Brother HL1110E, Brother HL1112E, Brother DCP1520E, Brother DCP1512E, Brother MFC8320E

Brother HL 1110E, Brother HL 1112E, Brother DCP 1510E, Brother DCP 2512E, Brother MFC 1810E

Wydrukować: 1.000 stron A4 przy 5% pokryciu

Estimación cuantitativa producción varki FPI:

Producent gwarantuje:

- bezawaryjną pracę do wyczerpania ładunku barwnika, tonera

- w przypadku uszkodzenia urządzenia drukującego przez nieprawidłowo działający wkład TFI TefforceOne zobowiązuję się do pokrycia kosztów naprawy tego urządzenia lub wymiany na nowy wolny od wad

- wkłady TP1 nie naruszają praw gwarancyjnych urządzenia w którym wkłady te zostały użyte

Norma ISO 9001:2008 określa wymagania dotyczące zarządzania jakością, a 14001:2004 odnosi się do zarządzania środowiskowego.

- wydajność układów laserowych jest podana w stronach zgodnie z normą ISO 13038-2007

- materiały zastosowane do produkcji wkładów TFI są najwyższej jakości dlatego wkłady TFI posiadają parametry techniczne takie same lub wyższe od odpowiednich wkładów CCM