

Link do produktu: <https://printland.pl/tn3130-brother-zamiennik-asarto-toner-do-brother-tn3130-dcp-8060-8065n-hl-5240-5250-527-black-p-22.html>



TN3130 Brother zamiennik Asarto toner do Brother TN3130 - DCP 8060, 8065N, HL 5240, 5250, 527 - BLACK

Cena	133,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LB3130N
Kod producenta	AS-LB3130N
Kod EAN	5901741401475
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto toner do Brother TN3130 - DCP 8060, 8065N, HL 5240, 5250, 527 - black

Do drukarek:

Brother HL-5240, Brother HL-5250DN, Brother HL-5270DN, Brother HL-5280DW, Brother DCP-8060, Brother DCP-8065DN, Brother MFC-8460N, Brother MFC-8860DN

Brother HL5240, Brother HL5250DN, Brother HL5270DN, Brother HL5280DW, Brother DCP8060, Brother DCP8065DN, Brother MFC8460N, Brother MFC8860DN

Brother HL 5240, Brother HL 5250DN, Brother HL 5270DN, Brother HL 5280DW, Brother DCP 8060, Brother DCP 8065DN, Brother MFC 8460N, Brother MFC 8860DN

Wydajność: 3500 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z

winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych

- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, tonery).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto.

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl.

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor