

Link do produktu: <https://printland.pl/zamiennik-as-h655y-yellow-tusz-asarto-hp-655-cz112ae-do-drukarki-hp-dj-3525/4615/4625/5525/6525.html>



Zamiennik AS-H655Y YELLOW tusz Asarto HP 655 / CZ112AE do drukarki HP DJ 3525/4615/4625/5525/6525

Cena	66,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-H655Y
Kod producenta	AS-H655Y
Kod EAN	5901741406265
Producent	ASARTO

Opis produktu

AS-H655Y YELLOW tusz Asarto HP 655 / CZ112AE

Do drukarek:

HP Deskjet 3525 Ink Advantage, HP Deskjet Ink Advantage 3525 HP Deskjet 4615 Ink Advantage, HP Deskjet Ink Advantage 4615 HP Deskjet 4625 Ink Advantage, HP Deskjet 5525 Ink Advantage, HP Deskjet 6525 Ink Advantage, HP Deskjet Ink Advantage 5525, HP Deskjet Ink Advantage 6525

Wydajność: 600 stron A4 przy 5% pokryciu

Pojemność: 14,6 ml

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor