

Link do produktu: <https://printland.pl/zamiennik-as-lh3961c-cyan-toner-asarto-hp-122a-q3961a-do-drukarki-hp-color-laserjet-2550-hp-color-laserjet-2550-n-hp-color-laserjet-2550-ln-hp-p-8059.html>



Zamiennik AS-LH3961C CYAN toner Asarto HP 122A / Q3961A do drukarki HP Color LaserJet 2550, HP Color LaserJet 2550 N, HP Color LaserJet 2550 LN, HP

Cena	249,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LH3961C
Kod producenta	AS-LH3961C
Kod EAN	5901741410750
Producent	ASARTO

Opis produktu

AS-LH3961C CYAN toner Asarto HP 122A / Q3961A

Do drukarek:

Hewlett Packard Color LaserJet

1500, 1500L, 1500N, 1500TN, 2500, 2500L, 2500LSE, 2500N, 2500TN

- 2550, 2550 L, 2550 LN, 2550 N

- 2820, 2820 AIO, 2840, 2840 AIO

- Canon Laserbase MF 8180 C, Canon Lasershot LBP-5200, Canon Lasershot LBP-5200 N, Canon LBP-5200,

- Canon Color Imageclass MF 8170 C, Canon Imageclass MF 8170 C, Canon LBP-2410, Canon LBP-87

Wydajność: 5 000 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,

- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor