

Link do produktu: <https://printland.pl/zamiennik-cc364x-toner-asarto-black-hp-64x-cc364x-do-hp-cc364a-lj-p4015-p4014-p4515-black-p-10321.html>



Zamiennik CC364X toner Asarto BLACK HP 64X / CC364X do HP CC364A- LJ P4015, P4014, P4515 - BLACK

Cena	289,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LH364XN
Kod producenta	AS-LH364XN
Kod EAN	5901741400447
Producent	ASARTO

Opis produktu

AS-LH364XN BLACK toner Asarto HP 64X / CC364X

Do drukarek:

HP LaserJet P4014 (CB506A), HP LaserJet P4014n (CB507A),
HP LaserJet P4015n (CB509A), HP LaserJet P4015tn (CB510A),
HP LaserJet P4015x (CB511A), HP LaserJet P4515n (CB514A),
HP LaserJet P4515tn (CB515A), HP LaserJet P4515x (CB516A),
HP LaserJet P4515xm (CB517A)

Wydajność: 24 000 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor