

Link do produktu: <https://printland.pl/zamiennik-ce311a-hp-126a-asarto-toner-do-hp-ce311a-clj-pro-c1025-100m175-m275-cyan-p-53.html>



Zamiennik CE311A HP 126A Asarto toner do HP CE311A- CLJ Pro C1025, 100M175, M275 - CYAN

Cena	117,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LH311AN
Kod producenta	AS-LH311AN
Kod EAN	5901741400805
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto toner do HP 126A - CLJ Pro CP1025, 100M175, M275 - cyan

Do drukarek:

HP LaserJet Pro CP1025 Color (CE913A), HP LaserJet Pro CP1025nw Color (CE914A), HP LaserJet Pro 100 M175a (CE865A), HP LaserJet Pro 100 M175nw (CE866A), HP TopShot LaserJet Pro M275 (CF040A)
HP CLJ Pro CP1025, HP CLJ Pro CP1025nw, HP CLJ Pro 100 M175a, HP CLJ Pro 100 M175nw, HP TopShot Pro M275

Wydajność: 1000 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusz, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor