

Link do produktu: <https://printland.pl/zamiennik-ce400a-hp-ce400a-hp-507a-asarto-toner-do-hp-ce400a-lj-m551n-lj-m570dn-lj-m575c-black-p-5406.html>



Zamiennik CE400A HP CE400A HP 507A Asarto toner do HP CE400A - LJ M551n, LJ M570dn, LJ M575c- BLACK

Cena	333,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LH507BK
Kod producenta	AS-LH507BK
Kod EAN	5901741405329
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto toner do HP CE400A , HP 507A- LJ M551n, LJ M570dn, LJ M575c- black

Do drukarek:

HP LaserJet Enterprise 500 Color M551n (CF081A),
HP LaserJet Enterprise 500 Color M551dn (CF082A),
HP LaserJet Enterprise 500 Color M551xh (CF083A),
HP LaserJet Enterprise 500 color M575c (CD646A),
HP LaserJet Enterprise 500 color M575dn (CD644A),
HP LaserJet Enterprise 500 color M575f (CD645A)
HP LaserJet Pro 500 M570dn (CZ271A),
HP LaserJet Pro 500 M570dw (CZ272A),

HP LaserJet M551n, HP LaserJet M551dn, HP LaserJet M551xh,
HP LaserJet M570dn, HP LaserJet M570dw, HP LaserJet M575c,
HP LaserJet M575dn, HP LaserJet M575f

Wydajność: 5500 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,

- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor