

Link do produktu: <https://printland.pl/zamiennik-hp-124a-asarto-toner-do-hp-q6000a-lj-clj-1600-2600-2605-black-p-42.html>



Zamiennik HP 124A Asarto toner do HP Q6000A- LJ CLJ 1600, 2600, 2605 - BLACK

Cena	228,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LH6000A
Kod producenta	AS-LH6000A
Kod EAN	5901741400577
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto toner do HP 124A - LJ CLJ 1600, 2600, 2605 - black

Do drukarek:

HP Color LaserJet CM1015 MFP, HP Color LaserJet CM1017 MFP, HP Color LaserJet 1600, HP Color LaserJet 2600, HP Color LaserJet 2600n, HP Color LaserJet 2605, HP Color LaserJet 2605dn, HP Color LaserJet 2605dtn
HP CM1015 MFP, HP CM1017 MFP, HP 1600, HP 2600, HP 2600n, HP 2605, HP 2605dn, HP 2605dtn

Wydajność: 2500 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: _

serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor