

Link do produktu: <https://printland.pl/zgodny-z-ep-27-black-toner-asarto-zamiennik-do-drukarki-canon-i-senssys-lbp-7100cn-lbp-7110cw-canon-i-senssys-mf-623cn-mf-628cw-p-8576.html>



Zgodny z EP-27 BLACK toner Asarto zamiennik do drukarki Canon i-SENSYS LBP-7100Cn, LBP-7110Cw Canon i-SENSYS MF-623Cn, MF-628Cw

Cena	154,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LC27
Kod producenta	AS-LC27
Kod EAN	5901741405787
Producent	ASARTO

Opis produktu

AS-LC27 BLACK toner Asarto zamiennik Canon EP-27 8489A002AA

Do drukarek:

Canon MF3110, Canon MF3220, Canon MF3240, Canon MF5630, Canon MF5650, Canon MF5730, Canon MF5750, Canon MF5770, Canon MF-3110, Canon MF-3220, Canon MF-3240, , Canon MF 5650, Canon MF 5730, Canon MF 5750, Canon MF 5770, Canon LBP3200

Wydajność: 2 500 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIA gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor