

Link do produktu: <https://printland.pl/zgodny-z-su863a-toner-do-samsung-zamiennik-asarto-2010d3-3000str-ml2010-2510-2570-black-p-176.html>



Zgodny z SU863A toner do Samsung zamiennik Asarto - 2010D3 - 3000str. - ML2010, 2510, 2570,-BLACK

Cena	148,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LS1610N/2010N
Kod producenta	AS-LS1610N/2010N
Kod EAN	5901741401895
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto toner do Samsung - 2010D3 - 3000str. - ML2010, 2510, 2570, 2571 - black

Do drukarek:

Samsung ML1610, Samsung ML2010P, Samsung ML2510, Samsung ML2570, Samsung ML2571N, Samsung SCX4321, Samsung SCX4520, Samsung SCX4521, Samsung ML 1610, Samsung ML 2010P, Samsung ML 2510, Samsung ML 2570, Samsung ML 2571N, Samsung SCX 4321, Samsung SCX 4520, Samsung SCX 4521

Wydajność: 3000 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusz, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor