

Link do produktu: <https://printland.pl/zgodny-z-tk-110-toner-kyocera-zamiennik-asarto-tk110-6000str-fs-1016mfp-1116mfp-720-820-black-p-160.html>



Zgodny z TK-110 toner Kyocera zamiennik Asarto TK110 - 6000str. - FS 1016MFP, 1116MFP, 720, 820, - BLACK

Cena	118,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LK110
Kod producenta	AS-LK110
Kod EAN	5901741402342
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto toner do Kyocera TK110 - 6000str. - FS 1016MFP, 1116MFP, 720, 820, - black

Do drukarek:

**Kyocera FS-720, Kyocera FS-820, Kyocera FS-920,
Kyocera FS-1016MFP, Kyocera FS-1116MFP**

Kyocera FS720, Kyocera FS820, Kyocera FS920, Kyocera FS1016MFP,
Kyocera FS1116MFP, Kyocera Mita FS-720, Kyocera Mita FS-820,
Kyocera Mita FS-920, Kyocera Mita FS-1016MFP, Kyocera Mita FS-1116MFP

Wydajność: 6000 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor