

Link do produktu: <https://printland.pl/zgodny-z-tn2000-brother-zamiennik-asarto-toner-do-brother-tn2000-hl2030-2040-2070-dcp7010-7025-mfc7225n-black-p-10.html>



Zgodny z TN2000 Brother zamiennik Asarto toner do Brother TN2000 - HL2030, 2040, 2070, DCP7010, 7025, MFC7225N - BLACK

Cena	105,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LB2000N
Kod producenta	AS-LB2000N
Kod EAN	5901741401444
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto toner do Brother TN2000 - HL2030, 2040, 2070, DCP7010, 7025, MFC7225N - black

Do drukarek:

Brother HL-2030, Brother HL-2032, Brother HL-2040, Brother HL-2070, Brother DCP-7010, Brother DCP-7010L, Brother DCP-7025, Brother MFC-7225N, Brother MFC-7420, Brother MFC-7820N, Brother FAX-2820, Brother FAX-2920

Brother HL2030, Brother HL2032, Brother HL2040, Brother HL2070, Brother DCP7010, Brother DCP7010L, Brother DCP7025, Brother MFC7225N, Brother MFC7420, Brother MFC7820N, Brother FAX2820, Brother FAX2920

Brother HL 2030, Brother HL 2032, Brother HL 2040, Brother HL 2070, Brother DCP 7010, Brother DCP 7010L, Brother DCP 7025, Brother MFC 7225N, Brother MFC 7420, Brother MFC 7820N, Brother FAX 2820, Brother FAX 2920

Wydajność: 2500 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z

winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych

- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, tonery).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor